

מכרז מס' 04BD/20
שאלות ותשובות מס' 1

תשובת המכללה	שאלה	עמ' / סעיף	#
מנהל עבודה קבוע – חייב להיות בשטח לפי דרישות תקנות המדינה. ממונה בטיחות – צריך ללוות את העבודה ככל שיידרש, לרבות אם צריך כל יום כדי שהאתר יתופעל כראוי. ממונה הבטיחות יהיה אחראי על כל העבודות המתבצעות באתר ללא הגדרת זמן כלשהי. מהנדס ביצוע, לא צריך להיות במשרה מלאה בשטח אלא רק לפי הצרכים של הקבלן ומנהל הפרויקט ובהתאם לדרישות המכרז.	רשום שידרש להיות באתר באופן קבוע מהנדס ביצוע + מנהל עבודה וממונה בטיחות במשרה מלאה למשך כל תקופת הביצוע. אבקש לוודא שדבר זה נדרש כי יש עלויות כספיות רבות עבור פרויקט מהסוג הנ"ל.	פרק ג' – השגחה נזיקין וביטוח	1
סעיף זה מבוטל. אין צורך בערבות בדק בגין עב' איטום.	ערבות בדק בגין עב' איטום, אין איטום בפרויקט. מדוע נדרש	עמ' 65 סעיף 54.7	
יעודכן ל 12 חודשים	תקופת בדק עבור עב' פיתוח וגינון – 24 חודשים?	עמ' 65 סעיף 55	
אין שינוי בנוסח המכרז.	תנאי תשלום שוטף + 75 ימים?	עמ' 66 סעיף 59.2	
אין שינוי בנוסח המכרז (לחלופין – עיכוב תשלום בשיעור של 5% מערך המכרז)	ערבות בדק 5%?	עמ' 68 סעיף 60.4.3	
הבקשה נדחית. דרישות ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר הולמות פרויקט פיתוח של עבודות על מבנה לשימור.	פוליסת הקבלנים הנדרשת במכרז עבור עב' גדולות חבות מוצר ומקצועיות דבר אשר ייקר את עלות ההגשה, אבקש לבחון בשנית		
סעיף זה מבוטל.	איך יתבצע גידור של איסכורית בגובה 2 מטר גובה כאשר יש עוד קבלן עובד באתר אחים אבו עייש	עמ' 83, סעיף 00.04 (י')	
100	תיקון המכללה : מערכת TREEPARKER תוצרת חברת גנרון, פרט L4 - בפרט זה המערכת מופיעה בגובה 100 ס"מ. מעודכן בזאת לגובה מערכת של 80 ס"מ	סעיף 90.1.001	